采购计划表

No.	标段代码	财政部品目代码	产品(项目)名称	规格	数量	计量单位	预算单价	金额	备注
1			WZZ-2B型旋光仪（编号：000004082）维修服务	旋光管更换，电源维修	1	次	4500	4500	
2			Agilent高效液相色谱仪（编号：TY2013000080）柱温箱模块维修服务	柱温箱模块G1316C门盖更换	1	次	3150	3150	
3			SPECORD 210 Plus型分光光度计（编号：TY2011000095）维修服务	氘灯能量低，需更换	1	次	3800	3800	
4			超高效液相色谱仪Shodex RI-101型示差折光检测器（编号：TY2013000086）维修服务	检测器灯能量低，需更换	1	次	9800	9800	
5			梅特勒SevenMulti型离子计（编号：TY2009000009）维修服务	电源板插孔维修	1	次	850	850	
6			KQ-300VDE型超声波清洗机维修服务	超声功率降低故障、短路	3	次	900	2700	
7			SB-3200型超声波清洗机（编号：000003596）维修服务	超声功率降低故障	1	次	900	900	
8			两联电炉维修服务	不发热故障	1	次	300	300	
9			氢气发生器（编号：TY2022000198）维修服务	无法产生氢气	1	次	1200	1200	
10			PerkinElmer Clarus 680 气相色谱（编号：000008371）顶空自动进样器TurboMatrix40维修服务	排除污染，更换针	1	次	8000	8000	
11			PerkinElmer Clarus 680气相色谱仪（编号：000008371）配件氢气发生器维修服务	漏电，会产生氢气，会供气	1	次	5000	5000	
			PerkinElmer Clarus 680气相色谱仪（编号：000008371）配件氢气发生器维修服务	故障，无法产生氢气	1	次	5000	5000	
			PerkinElmer Clarus 680气相色谱仪（编号：000008371）配件空气压缩机维修服务	故障，无法正常工作	1	次	1500	1500	
			Sigma 1-16型离心机（编号：TY2013000076）维修服务	漏电，会跳闸，电路板需维修	1	次	8000	8000	
			步琦Syncore浓缩仪（编号：000008357）维修服务	皮管老化，更换皮管	1	次	1200	1200	
			海道夫蒸发器Hei-Vap Precision隔离泵（编号：TY2013000093）维修服务	缓冲垫坏需维修（包括管子更换）	1	次	2000	2000	
			Thermo BF51828C-1型马弗炉（编号：000008147）维修服务	门框变形，下垂，门框调整	1	次	930	930	
								58830	